






PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. MIROSLAV MACHALEC 			RAZÍTKO:	
VYPRACOVAL: Ing. PAVEL MALINA, UNIČOVSKÁ 87, 785 01 ŠTERNBERK 				
INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC				
MÍSTO: OLOMOUC	DATUM	03/2019		
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ - TEORETICKÉ ÚSTAVY, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc				
PROFESE: Měření a regulace				
ROZVADĚČ MR2			MĚŘÍTKO	-
			ČÁST D.1.4.d	Č.v. 04










REVIZE	DATUM	03.2019	ZAKÁZKA:				ČÁST: D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE				LIST Č	CELKEM
	KRESLIL	ING. P. MALINA	REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY				OBSAH:				03	22
	KONTR.	ING. P. MALINA	HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC				ROZVADĚČ MR2				D.1.4.d.04	DALŠÍ
	SCHVAL.										04	10






REVIZE	DATUM	03.2019	ZAKÁZKA:				ČÁST: D.1.4.d	MĚŘENÍ A REGULACE	ZAK. ČÍSLO:	LIST Č	CELKEM
	KRESLIL	ING. P. MALINA	REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY				OBSAH:		VÝKRES Č:	06	22
	KONTR.	ING. P. MALINA	HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC						D.1.4.d.04		
	SCHVAL.		ROZVADĚČ MR2								07
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	









UNIVERZÁLNÍ VSTUPY A VÝSTUPY



ADRESA MODULU: 2



REVIZE		ZAKÁZKA:				REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY HNĚVOTINSKA 3, 775 15 OLOMOUC				ČÁST: D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE		ZAK.ČÍSLO:	LIST Č 12	CELKEM 22 DALŠÍ 13	
		DATUM	03.2019									VÝKRES Č:			
		KRESLIL	ING. P. MALINA									D.1.4.d.04			
		KONTR.	ING. P. MALINA												
		SCHVAL.													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			
										ROZVADĚČ MR2			D.1.4.d.04		



ADRESA MODULU: 3



V PROV0ZU

ROZVADĚČ

SIGNALIZACE CHODU OBĚHOVÉHO
ČERPADLA TV(UT) ČAST A1-M1

SIGNALIZACE CHODU OBĚHOVÉHO
ČERPADLA TV(UT) ČAST A2-M2

SIGNALIZACE CHODU OBĚHOVĚHO
ČERPADLA TV(UT) ČAST B2-M3

SIGNALIZACE CHODU OBĚHOVÉHO
ČERPADLA TV(UT) ČAST B1-M4


SIGNALIZACE CHODU OBĚHOVÉHO
ČERPADLA TV PRO VZT-M5

SIGNALIZACE CHODU OBĚHOVÉHO
ČERPADLA TV(UT) ČÁST C-M6




REZERVA

WYPADEK FAZE EL.





[illegible]



ADRESA MODULU: 3



ROZVADĚČ



EA

SIGNALIZACE PORUCHY EXPAZNÍHO AUTOMATU

V PROV02U

WYBAVENI PORUCHY

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA


POŽADAVEK NA TEPLU OD VZT

	DATUM	03.2019	ZAKÁZKA:					ČÁST: D11.4d	NABÝVENÍ A REKONSTRUKCE	ZAK.ČÍSLO:	LIST Č.	CELKEM
REVIZE	KRESLIL	ING. P. MALINA						REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY HNĚVOTINSKA 3, 775 15 OLOMOUC	OBSAH: ROZVADIČ MR2	VÝKRES Č.: D.1.4.d.04	14	22
	KONTŘ.	ING. P. MALINA										15
	SCHVAL.											10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			



ADRESA MODULU: 5

DIGITÁLNÍ VÝSTUPY



OTEVRI/ZAVRI
VENTIL DVERNI CLONY-Y7

SOUHRNNÁ PORUCHA ZDROJE TEPLA
PRO REGULACI VZT

14—11/19.D2
12—
24—21
22—

DVC--DVEŘNÍ CLONA


DVC

OTÁČKY 1.ST DVEŘNÍ CLONY	OTÁČKY 2.ST DVEŘNÍ CLONY	OTÁČKY 3.ST DVEŘNÍ CLONY	POVOLENÍ CHODU DVEŘNÍ CLONY
















V PROV0ZU

ROZVADEČ


REVIZE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	LIST Č 16 DALŠÍ 17	CELKEM 22
ZAKÁZKA:			REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC								
DATUM	03.2019										
KRESLIL	ING. P. MALINA										
KONTR.	ING. P. MALINA										
SCHVAL.											
		ČÁST: D.1.4.d		MĚŘENÍ A REGULACE		ZAK. ČÍSLO:					
		OBSAH:		ROZVADĚČ MR2		VÝKRES Č:		D.1.4.d.04			




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	F	G			
ROZVADĚČ									
V PROVOZU									
GSM HLÁSIČ									
ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC									
ČÁST: D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE									
OBSAH: ROZVADĚČ MR2									
ZAK. ČÍSLO: VÝKRES Č.: D.1.4.d.04									
LIST Č. 18									
CELKEM 22									
DALŠÍ 19									



REVIZE	1		2	3	4	5	6	7	8	9	LIST Č 19	CELKEM 22		
				ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC									VÝKRES Č: D.1.4.d.04	
				ČÁST: D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE										
				ROZVADĚČ MR2										
												DALŠÍ 20		



REVIZE			ZAKÁZKA:			REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY			ČÁST: D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE			LIST Č	CELKEM
						HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC			OBSAH:				
									ROZVADĚČ MR2			20	DALŠÍ
									D.1.4.d.04				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		



REVIZE	DATUM	03.2019			ZAKÁZKA:			ČÁST: D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE			ZAK.ČÍSLO:		LIST Č	CELKEM
	KRESLIL	ING. P. MALINA			REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ – TEORETICKÉ ÚSTAVY			OBSAH:			VÝKRES Č:			
	KONTR.	ING. P. MALINA			HNĚVOTINSKÁ 3, 775 15 OLOMOUC			ROZVADĚČ MR2			D.1.4.d.04		22	DALŠÍ
	SCHVAL.												–	