

| č.m. | název místnosti | plocha (m²) | podlahy | strop | výška (m) | ozn. | druh podlahy | povrch stěn | povrch stropu | poznámky |
|-------|-------------------------------|-------------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 1.01 | chodba | 52,89 | +0,000 | 3,00 | PA.1/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.02a | společenský prostor - a | 15,14 | +0,000 | 3,00 | PA.1/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | rozšíření povrchu stropu je |
| 1.02b | společenský prostor (E.1) - b | 19,29 | +0,000 | 3,38 | PA.1/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | průběh |
| 1.06a | pracovna | 10,31 | +0,000 | 3,38 | PA.1/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.06b | pracovna | 10,06 | +0,000 | 3,38 | PA.1/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.07 | chodba | 65,45 | +0,000 | 3,00 | PA.1/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.21 | pracovna | 22,45 | +0,000 | 3,38 | PA.2/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.22 | pracovna | 11,41 | +0,000 | 3,38 | PA.2/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.23 | pracovna | 11,27 | +0,000 | 3,38 | PA.2/V | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| | | 218,29 m² | | | | | | | | |
| 1.09 | chodba | 79,34 | +0,000 | 3,00 | PA.1/Z | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.11a | řední WC muž | 3,13 | +0,000 | 2,70 | PB.1/Z | PVC protisklizový | teraso, SDK | barevná výmoba, | SDK podhled | |
| 1.11b | WC muž | 10,26 | +0,000 | 3,05 | PB.1/Z | PVC protisklizový | teraso, SDK | barevná výmoba, | SDK podhled | |
| 1.12 | akčiová místnost | 1,75 | +0,000 | 2,80 | PB.1/Z | PVC protisklizový | teraso, SDK | barevná výmoba, | SDK podhled | |
| 1.13a | řední WC ženy | 2,76 | +0,000 | 2,70 | PB.1/Z | PVC protisklizový | teraso, SDK | barevná výmoba, | SDK podhled | |
| 1.13b | WC ženy | 7,55 | +0,000 | 3,05 | PB.1/Z | PVC protisklizový | teraso, SDK | barevná výmoba, | SDK podhled | |
| 1.16 | chodba | 109,76 | +0,000 | 3,00 | PA.1/Z | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.17a | společenský prostor (E.2) | 10,24 | +0,000 | 3,00 | PA.1/Z | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | rozšíření povrchu stropu je |
| 1.17b | společenský prostor (E.3) | 18,48 | +0,000 | 3,38 | PA.1/Z | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | průběh |
| 1.18 | chodba | 21,87 | +0,000 | 3,00 | PA.1/Z | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| 1.19a | společenský prostor (E.2) - a | 4,82 | +0,000 | 3,00 | PD.1/Z | teraso | barevná výmoba, | optika oprava, | | |
| 1.19b | společenský prostor (E.2) - b | 13,27 | +0,000 | 3,38 | PD.1/Z | teraso, původní | barevná výmoba, | optika oprava, | | |
| 1.20 | pracovna | 11,47 | +0,000 | 3,38 | PA.5/Z | přírodní | laminum s PUR | barevná výmoba, | optika oprava, | |
| | | 294,70 m² | | | | | | | | |
| | | 312,99 m² | | | | | | | | |

LEGENDA:

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TIŠŇOVÝ SYSTÉM

- Ústředna PZTS
- Ovládací klávesnice
- Expanzor
- PIR detektor
- PIR detektor s dlouhým dosahem
- Detektor šíření síla
- Magnetický kontakt
- Novozvový hláše
- Multisenzorový hláše
- Multisenzorový hláše - na podhledu
- LED signalizace
- Zálohovaný zdroj
- Síťová vnitřní
- Síťová s majákem venkovní
- kabel 3x2x0,5
- tlp + kabel 2x2,5
- opt. kabel 8x1, SM
- Žleba

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

- Čtečka karet
- rozvaděč EKV
- el. magnetický
- el. magnetický
- kabel 2x1,5HBELEN 9502
- kabel 3x2x0,5

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL - Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/B, 771 47 Olomouc
místo stavby: PdF UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby
datum: prosinec 2023

generální projektant: atelein s.r.o., tř. spojenečů 20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení: Miroslav Popelář, autorizovaný architekt ČKA 03582
e-mail: atelein@atelein.cz
web: www.atelein.cz
zpracovatel části: MERIT GROUP a.s., Michal Šeboda, Březnová 136/7, 779 00 Olomouc
e-mail: merit@merit.cz
web: www.merit.cz