


PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
M1:100




LEGENDA MÍSTNOSTÍ									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Strop (podhled)	Stěny				
1.01	WC muži – předstř.	4,46	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.01a	WC muži – WC	10,23	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.02	Umývárna muži – předstř.	8,06	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.02a	Umývárna muži – sprchy	10,04	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.03	Kuchyňka	16,87	KD odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000 odstr.	
1.03a	Úklid	1,94	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.04	Pokoj	19,88	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.05	Pokoj	19,81	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.06	Pokoj	19,95	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.07	Pokoj	19,40	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.08	Pokoj	19,40	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.09	Pokoj	19,40	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.10	Sklad prádla	18,03	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.11	Sklad prádla	23,07	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.12	Kuchyň	11,28	NEREŠENO						
1.13	Obývací pokoj	18,34	NEREŠENO						
1.14	Schodiště	8,35	NEREŠENO						
1.14a	Chodba	15,33	NEREŠENO						
1.14b	Koupelna	3,84	NEREŠENO						
1.14c	WC	2,46	NEREŠENO						
1.14d	Komora	0,89	NEREŠENO						
1.15	Pokoj	19,62	NEREŠENO						
1.16	Spojovací chodba	14,67	NEREŠENO						
1.17	Pokoj	19,62	NEREŠENO						
1.18	Schodiště	8,34	NEREŠENO						
1.18a	Chodba	15,27	NEREŠENO						
1.18b	Koupelna	4,86	NEREŠENO						
1.18c	WC	1,50	NEREŠENO						
1.18d	Komora	0,89	NEREŠENO						
1.19	Obývací pokoj	18,33	NEREŠENO						
1.20	Kuchyň	11,39	NEREŠENO						
1.21	Pokoj	22,77	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.22	Pokoj	19,95	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.23	Pokoj	19,40	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.24	Pokoj	19,40	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.25	Pokoj	19,34	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.26	Předstř.	4,63	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.26a	Úklid	1,34	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.27	Kuchyňka	6,10	KD odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000 odstr.	
1.28	Sprchy muži	8,77	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.29	Předstř. muži	4,77	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.29a	WC muži	7,97	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.29b	Úklid	1,35	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KO V=2000	
1.30	Schodiště	23,06	PVC	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC SOKL	
1.30a	Výťah	1,80	NEREŠENO						
1.31	Šatna uklízeček	8,82	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.31a	Šatna uklízeček	10,82	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.32	Hudebna 2.	19,32	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.33	Hudebna 1.	19,05	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.34	Vstupní hala	39,10	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.35	Zádvěří	6,74	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.36	Vřetnice	13,98	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.36a	Vřetnice – zázemí	10,34	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.37	Kolárna	8,37	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.38	Uklízečky	19,32	PVC odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC LÚŠŤA odstranění	
1.39	Sklad prádla	19,86	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.40	Schodiště	23,20	PVC	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	PVC SOKL	
1.40a	Výťah	1,80							
1.41	Chodba	23,40	KD	OMITKA	MALBA odstranění	OMITKA	MALBA odstranění	KS V=100	
1.41a		2,13		OMITKA	OL.NÁT. V=2100 odstr.				
1.42		110,15							

LEGENDA MÍSTNOSTÍ									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Strop (podhled)	Stěny				
1.43	Chodba	14,55	NEREŠENO						
1.43a	Zádvěří	2,18	NEREŠENO						
1.44	Předstř.	5,38	NEREŠENO						
1.45	Koupelna	4,50	NEREŠENO						
1.46	Pokoj	14,64	NEREŠENO						
1.47	Pokoj	9,36	NEREŠENO						
1.48	Kuchyňka	4,40	NEREŠENO						
1.49	Úklid	4,25	NEREŠENO						
1.50	Koupelna	4,25	NEREŠENO						
1.51	Pokoj	15,41	NEREŠENO						
1.52	Pokoj	8,84	NEREŠENO						
1.53	Kuchyň	4,25	NEREŠENO						
Celkem		975,55							


VYSVĚTLIVKY:
KD – KERAMICKÁ DLÁŽBA
KO – KERAMICKÝ OKLAD
KS – KERAMICKÝ SOKL
ZP – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
ODSTRAŇOVANÉ, DEMONTOVANÉ PRVKY

PŮDORYS DVEŘÍ



POHLED



ZKOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Hádkova 588/311, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:	
<div>STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.</div>		ŘEDITEL: MANAŽER PROJEKTU: RNDr. Lukáš Štáslný PaedDr. Zoja Štáslna	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
OBJEDNATEL: Správda kolejí a menz UP Šmerálova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: VEDOUCÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc II. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc		DOPROVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:	
PARCELA: st.1364, 94/63 a 94/62, k.ú. Olomouc-město (710504)		Ing. Yvona Hrosová Ing. Monika Kropáčková	
KRAJ: Olomoucký			
ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výťah			
ČÁST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: D.1.1	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		ČÍSLO VÝKRESU: b.02	