






MALBY A OBKLADY - PŮDORYS 4.NP
M1:100



MALBA STĚNY NAPROTI SCHODISTI



MALBA STĚNY NAPROTI SPOLEČNÝM PROSTORŮM




Poznámka: INFORMAČNÍ SYSTÉM NENÍ SOUČÁSTÍ (MIMO KOLEKTIV), ŘEŠENO SAMOSTATNĚ.

LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha Typ	Strop (podhled)		Stěny		Poznámka
				Ozn.	Typ	Ozn.	Typ	
3.01	Umývárna muži	12,12	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.01a	Sprchy muži	16,79	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.02	WC muži – předstř.	5,05	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.02a	Okid	1,32	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.02b	Okid	1,32	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.03	WC muži – WC	6,42	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.04	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.05	Kuchyně	19,70	VWYL	A3	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD U KUCH. UNKY V=500MM V=2100MM B5
3.06	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.07	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.08	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.09	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.10	Pokoje	17,68	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.11	Pokoje	15,62	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.11a	Lodgie	6,83	NEREŠENO					
3.12	Pokoje	19,58	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.13	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.14	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.15	Pokoje	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.16	Pokoje	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.17	Pokoje	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.18	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.19	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.20	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.21	Pokoje	15,62	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.21a	Lodgie	6,70	NEREŠENO					
3.22	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.23	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.24	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.25	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.26	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.27	Pokoje	19,52	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.28	Kuchyně	18,99	VWYL	A3	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD U KUCH. UNKY V=500MM V=2100MM B5
3.29	Umývárna ženy	13,87	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.29a	Sprchy ženy	17,09	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.29b	Okid	1,10	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.29c	WC ženy – předstř.	3,15	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.29d	WC ženy – wc	17,22	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2100 B1
3.30	Schodiště	23,50	PVC		OMITKA oprava nový plastický omyvatelný nátěr V=2100 mm	C1	OMITKA oprava nový plastický omyvatelný nátěr V=2100 mm	PVC SOKL B2
3.30a	Výťah	1,80	NEREŠENO					
3.31	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.32	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.33	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.34	Pokoje	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.35	Pokoje	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.36	Pokoje	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.37	Pokoje	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.38	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.39	Pokoje	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABON V=100MM B1
3.40	Schodiště	23,61	PVC		OMITKA oprava nový plastický omyvatelný nátěr V=2100 mm	C1	OMITKA oprava nový plastický omyvatelný nátěr V=2100 mm	PVC SOKL B2
3.40a	Výťah	1,80	NEREŠENO					
3.41	Chodba	98,53	VWYL	A1.1 A1.2 A1.3	OMITKA oprava MALBA – nová barva kateřoví mýdlování podhled S.V=2500 mm	C1 C3	OMITKA oprava MALBA nová nová barva kateřoví mýdlování podhled S.V=2500 mm	FABON V=100MM B2 B3
3.42	Chodba	87,85						
3.42a	Lodgie	2,05	NEREŠENO					
3.43	Výťah	3,8						
Celkem		998,68						

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UVEDENY V PŘÍLOZE D.1.1.a02 SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

- MALBY**
(viz popis standardů)
- NA7 - malba výrazná oranžová, výška - po stropní konstrukci (podhled) použít - chodba 4.NP
 - NA11 - malba bílá
- NÁTER**
(viz popis standardů)
- NA12 - omyvatelný plastický nátěr, barva bílá, výška - 2100 mm použít - chodba 1.NP-7.NP, schodiště
 - NA15 - omyvatelný plastický nátěr, barva výrazná oranžová, výška - 2100 mm použít - chodba 4.NP
- OBKLADY KERAMICKÉ**
- K01 - obkládka sáunová, výška obkladu 2100mm a 550mm, barva světlá šedá, povrch matný, formát 100/100mm (viz popis standardů) Spárování světlé šedou pryskyřičnou spárovací hmotou. použít - u kuchyňských linek ve všech podlažích



ZHOTVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC
Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz
IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031

RAZITKO:

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ŘEDITEL: RNDr. Lukáš Štastný

MANAŽER PROJEKTU: PředDr. Zoja Štastná

OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -

VEDOUČÍ PROJEKTANT: -

ZAK.ČÍSLO: 31-174/341

PARE: -

MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc
lf. 17. Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová

VÝPRACOVAL: Ing. Monika Knopová

DATUM: 10/2019

FORMÁT: 6x44

PARCELA: st. 1364, 9463 a 9462, k.ú. Olomouc-město (710504)

KRAJ: Olomoucký

MĚŘÍTKO: 1:100

ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výťah

ČÁST: MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

ČÍSLO VÝKRESU: 11

ČÁST: b16