



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 104/PJ/OVZ/2022

dne: 23.11.2022

Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 7

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Dostavba kampusu LF UP v Olomouci**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2022-039114**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č.114:

Zadavatel na dotaz č. 98 ohledně specifikace pro úpravnu vody odpověděl následovně: *Zadavatel uvádí, že kvalita vody pro zubní simulátory by měla být na úrovni destilované vody. Složení a kvalita vody v místní vodovodní síti je dostupná na webových stránkách společnosti VEOLIA Olomouc.*

Ke správnému ocenění tohoto zařízení potřebuje uchazeč znát i následující parametry:

Jakou má mít vodivost upravená voda pro simulátory?

Na jaký maximální průtok má být technologie úpravy demineralizované vody dimenzována?

Jaká bude denní spotřeba demineralizované vody pro simulátory?

Jaká bude denní pracovní doba, po kterou bude demineralizovaná voda odebírána?



Z předané PD toto není zřejmé. Žádáme Vás proto o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 114:

Zadavatel uvádí, že pro zubní simulátory se předpokládá úpravna vody s max. průtokem 4,6 m³/hod a kontinuálním průtokem 3,4 m³/hod. Navržena je plně automatická jednotka pro změkčení vody s náplní katexové pryskyřice v Na⁺ cyklu, která odebere z vody látky, které se souhrnně označují jako “tvrdost vody“, viz technická zpráva D.1.4.1 ZTI.

Dotaz č.115:

Prosíme o upřesnění požadavků na Konzolový otočný jeřáb. Prosíme o upřesnění následujícího.

Nosnost, délka vyložení, výška zdvihu. kladkostroj elektrický, pojezd elektrický, otoč ramene °, ovládání závěsné na jeřábu nebo dálkové...

Odpověď na dotaz č. 115:

Na tento dotaz již zadavatel odpověděl. Specifikace konzolového jeřábu je dána popisem výrobku OE 24.

Dotaz č.116:



VV pro SO-01.D.1.4.2 – Vzduchotechnika, obsahuje na několika místech položky „Požární izolace odolnost 45 min“. U těchto položek není stanoven požadavek na směrovou orientaci izolace. Prosím tedy o upřesnění, jestli má být ceněná požární izolace s jednostranným působením požáru „o -> i“, (z venkovní strany), nebo obousměrným působením požáru „i <-> o“?

Odpověď na dotaz č. 116:

Zadavatel uvádí, že ve své nabídce uchazeč nacení izolaci s obousměrným působením požáru.

Dotaz č.117:

Položka č. 208 OE29.2 má měrnou jednotku kpl, dodavatel se však domnívá, že by měrná jednotka měla být totožná jako má položka OE29.1 nad ní, a to m. Prosíme tedy o úpravu soupisu prací.

	Stavba		S: Dostavba LF Olomouc					
	Objekt		SO01: Objekt LF					
	Oddíl		OE: Ostatní výrobky					
207	K	OE29.1	D+M pryžový ochranný pás na stěny; v. cca 150 mm vč. příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	314,000		0,00	vlastní
208	K	OE29.2	D+M pryžový ochranný roj na stěny; v. cca 1500 mm vč. příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	40,000		0,00	vlastní

Odpověď na dotaz č. 117:



Zadavatel uvádí, že uvedená měrná jednotka je v pořádku. Výrobky jsou odlišné viz výkresová část dokumentace D1.1-AS-407 - OSTATNI VYROBKY.

Dotaz č.118:

Ve VV pro objekt SO 04.2 je položka

29	K	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	325,900
----	---	--------------	---	----	---------

Dle vzorového příčného řezu jsou navrženy ale dvě vrstvy (5+7 cm). Žádáme o vysvětlení, případně uvedení VV do souladu s PD.

Odpověď na dotaz č. 118:

Zadavatel uvádí, že vrstva tl. 70 mm je obsažena v položce 25:

25	K	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	167,650		0,00	RTS 21/ I
----	---	--------------	---	----	---------	--	------	-----------

Poznámka k položce:

P

s rozprostřením a zhutněním

ACP 16+



Dotaz č.119:

VV v DI01 byl doplněn o bourací a demoliční práce stávajících objektů. BO 01,5,6,7,8.

Nicméně v PD chybí dokumentace. Pro nacenění je nutná PD bouracích prací (konstrukční systém objektů, skladby...). Žádáme o doplnění PD.

Odpověď na dotaz č. 119:

Zadavatel uvádí, že kompletní PD bouracích prací byla vložena v rámci doplnění zadávací dokumentace DI 03.

Dotaz č.120:

V příloze D.1-AS-401 chybí dveře D026, 030, 032, 035, 038, 039. Žádáme o doplnění do uvedené přílohy.

Odpověď na dotaz č. 120:

Zadavatel uvádí, že dveře zde byly neuvedeny omylem. Chybějící dveře byly nově doplněny do revidovaného dokumentu PD – výkres Výpisu dveří i nového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto doplnění/změny/vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.121:

SO-01.D.1.4.9 - Samočinné hasící zařízení



Subdodavatel se na nás obrátil s dotazem, zda by položku

Pol537	Potrubní klika ke sprinkleru	ks	807,000
--------	------------------------------	----	---------

nebylo možné nahradit za flexibilní hadice.

Žádáme Vás o prověření u projektanta a případně opravu VV.

Odpověď na dotaz č. 121:

Uchazeč nacení položku dle zadání.

Dotaz č.122:

Velkoformátové dlaždice: dle informací prodejce velkoformátových dlaždic Vám musíme zaslat následující:

V projektu se objevuje u hlavních ploch a schodiště materiál 100 x 300 cm o síle střepe 6 mm. Je použit ve vstupu a nejzatíženějších prostorech budovy. Slinuté dlažby v síle střepe 6 mm nejsou vhodné do zatíženého prostoru. U velkého formátu je nutné mazat dlaždici oboustranně, používat spony a vibrační desku, ale i tak se setkáváme ve většině prostorů s reklamací na praskání 6 mm dlažby. Vždy prokážeme, že chyba je způsobena dutinou pod dlažbou (chybná montáž), ale to situaci nevyřeší a klient je nespokojený. Výměna dlažby je velice pracná a nákladná pak vznikají nekonečné diskuze, kdo to uhradí.



Pod velkoformátovou dlažbou, kterou nelze „doklepnout“ gumovou paličkou se objevují dutiny, které by dlažba v síle střepe 10 mm „zvládla“ dlažba 6 mm nevydrží. Slabý střepe 6 mm má 3 x nižší pevnost v ohybu než střepe 10 mm. Při dutině 4 cm klesne možné zatížení na 120 kg, ale při dutině 8 cm (což není neobvyklé) je zatížení možné jen 60 kg.“

Na schodišti dochází ještě k většímu zatížení přední hrany. V projektu je opatřena hrana profilem, který by ji měl chránit, ale 6 mm lišty mnoho nevydrží a často bývají kolem lišty dutiny.

Žádáme Vás o vyjádření a zvážení nahrazení velkoformátových dlaždic tl. 6 mm za tl. 10 mm..

Odpověď na dotaz č. 122

Zadavatel uvádí, že v projektové dokumentaci není tloušťka velkoformátové dlažby uvedena. Požadavky jsou specifikovány ve výpisu skladeb (D1.1-AS-500 - SKLADBY) a v kladečských plánech. Obecně je na zhotoviteli, aby vždy byly dodrženy minimální specifikované parametry a ve výsledku nedošlo k možným zde uváděným problémům s technologickou nekázní apod.

Dotaz č.123:

Ve skladbě podlahy R02a je nesoulad. Ve skladbě je **tl. 4,0 mm** HYDROIZOLACE - PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU VYZTUŽENY POLYESTEROVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ NATAVENY, ale ve specifikaci je uvedena **TLOUŠŤKA PÁSU ≥5,0mm**.

Položka v soupisu prací č. 12:

12	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	<i>m2</i>	<i>20,460</i>
----	---	----------	---	-----------	---------------



VV	Střecha - tavené pásy (pl)	
VV	střecha_R2a_pl	17,050
VV	Součet	17,050
VV	17,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	20,460

Žádáme o prověření a případnou úpravu PD nebo soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 123:

Uchazeč položku č.12 nacení v v soupise správně uváděné tloušťce 4mm. Zadavatel uvádí, že nově je upravena specifikace skladby R02a ve výpisu skladeb, revidovaná verze této části PD je součástí této změny zadávací dokumentace. V údajích v PD je tloušťka pásu nově změněna z 5 mm na 4 mm.

Dotaz č.124:

V soupisu prací SO-01.D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů pol. č. 28.

28	K	C.7b	D+M přisazené lamely, 60 x 100 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	537,675
	VV		viz: PODHLEDY		
	VV		Podhledy (pl * dl)		
	VV		80,25*6,7		537,675
	VV		Součet		537,675



Tuto skladbu podhledu jsme našli pouze v jídelně a neseďí nám výměra ani MJ.

Žádáme o kontrolu MJ a množství tohoto podhledu a případnou úpravu.

Odpověď na dotaz č. 124:

Zadavatel uvádí, že na základě podnětu byly opravena výměra položky 28, a to z původních chybných 537,675 m na 1337,5 m. Opravný údaj položky je součástí nového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto doplnění/změny/vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **20. prosince 2022 v 09:00 hodin.**

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004689>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky