

Mgr. Petra Jungová
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc
Tel. 585 631117
e-mail: petra.jungova@upol.cz

HOCHTIEF CZ a. s.,
divize Morava
Sokolská tř. 2800/99
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 597 310 202
Fax: +420 596 134 035
E-mail:
pozemni.stavby@hochtief.cz

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 000
Fax: +420 257 406 008
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

Datum	Vyřizuje	E-mail	Mobil, přímý telefon
19.3.2019	Jan Pírek	jan.pirek@hochtief.cz	+420 606 627831

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětnému zadávacímu řízení na veřejnou zakázku č.5: „**Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci**“

Společnost HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ 46678468, (dále jen „uchazeč“) tímto žádá ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

Text 01:

Výkaz výměr, list VV TS26, položka:

104	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	571,86	–	571,860		0,00	9,9	–
-----	----	-----------	--	----	--------	---	---------	--	------	-----	---

Plný popis:

Výkaz 4.np: 207,55 571,86
výměr:
3.np : -
2.np: 187,76
1.np: 316,67+21,25
1.pp: 26,39

Podrobný výkaz výměr (zeleně) dává po sečtení hodnotu 759,62 m2, nicméně množství u položky č. 104 uvedené činí 571,86.

Dotaz č.01

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu.

Text 02:

Výkaz výměr, list VV TS26, položky:

561	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	1 485,84	–	1 485,840		0,00	–	37,1
-----	----	-----------	---	----	----------	---	-----------	--	------	---	------

*Plný popis: Demontáž podlah vlysových
s lištami
lepených*

**Výkaz
výměr:**

1.np	
m.č. 1.01	63,42
m.č. 1.02	18,080
m.č. 1.03	58,180
m.č. 1.04	18,810
m.č. 1.05	19,530
m.č. 1.06	12,990
m.č. 1.06a	10,770
m.č. 1.07	16,450
m.č. 1.08	39,250
m.č. 1.09	20,860
m.č. 1.10	17,010
m.č. 1.11	18,810
m.č. 1.12	22,970
m.č. 1.13	10,030
m.č. 1.14	14,380
m.č. 1.15	14,090
m.č. 1.16	40,730
m.č. 1.17	10,260
m.č. 1.24	7,520
m.č. 1.33	19,000
2.np	
m.č. 2.01	24,220
m.č. 2.02	14,850
m.č. 2.03	10,090
m.č. 2.04	13,960
m.č. 2.05	23,590
m.č. 2.06	12,810
m.č. 2.06a	4,230
m.č. 2.07	17,270

m.č. 2.08	84,020
m.č. 2.09	41,680
m.č. 2.10	21,140
m.č. 2.11	41,480
m.č. 2.12	22,190
m.č. 2.13	19,750
m.č. 2.13a	12,120
m.č. 2.13b	4,350
m.č. 2.14	64,310
m.č. 2.15	11,400
m.č. 2.21	65,290
m.č. 2.22	56,920
m.č. 2.31	137,520
m.č. 2.32	19,220
m.č. 2.34	6,460
m.č. 2.35	8,880
m.č. 2.40	10,200
3.np	
m.č. 3.14	11,530
4.np	
m.č. 4.02	7,700
m.č. 4.03	19,060
m.č. 4.04	13,160
m.č. 4.05	15,710
m.č. 4.06	11,770
m.č. 4.07	13,130
m.č. 4.08	43,430
m.č. 4.10	11,290
m.č. 4.11	6,160
m.č. 4.17	20,380
m.č. 4.18	8,450
m.č. 4.28	22,590
m.č. 4.29	10,630
m.č. 4.30	4,660
m.č. 4.31	14,080
m.č. 4.32	12,870
m.č. 4.33	23,610
m.č. 4.34	14,540

566	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 485,84	–	1 485,840		0,00	–	4,5
-----	----	-------------	--	----	----------	---	-----------	--	------	---	-----

Plný popis: demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.03 1.np -
1.np, DO.04-2np, DO.05- 3.np, DO.06- 4.np bourání

Výkaz výměr: 1.np

m.č. 1.01	63,42
m.č. 1.02	18,080
m.č. 1.03	58,180
m.č. 1.04	18,810

m.č. 1.05	19,530
m.č. 1.06	12,990
m.č. 1.06a	10,770
m.č. 1.07	16,450
m.č. 1.08	39,250
m.č. 1.09	20,860
m.č. 1.10	17,010
m.č. 1.11	18,810
m.č. 1.12	22,970
m.č. 1.13	10,030
m.č. 1.14	14,380
m.č. 1.15	14,090
m.č. 1.16	40,730
m.č. 1.17	10,260
m.č. 1.24	7,520
m.č. 1.33	19,000
2.np	
m.č. 2.01	24,220
m.č. 2.02	14,850
m.č. 2.03	10,090
m.č. 2.04	13,960
m.č. 2.05	23,590
m.č. 2.06	12,810
m.č. 2.06a	4,230
m.č. 2.07	17,270
m.č. 2.08	84,020
m.č. 2.09	41,680
m.č. 2.10	21,140
m.č. 2.11	41,480
m.č. 2.12	22,190
m.č. 2.13	19,750
m.č. 2.13a	12,120
m.č. 2.13b	4,350
m.č. 2.14	64,310
m.č. 2.15	11,400
m.č. 2.21	65,290
m.č. 2.22	56,920
m.č. 2.31	137,520
m.č. 2.32	19,220
m.č. 2.34	6,460
m.č. 2.35	8,880
m.č. 2.40	10,200
3.np	
m.č. 3.14	11,530
4.np	
m.č. 4.02	7,700
m.č. 4.03	19,060
m.č. 4.04	13,160

m.č. 4.05	15,710
m.č. 4.06	11,770
m.č. 4.07	13,130
m.č. 4.08	43,430
m.č. 4.10	11,290
m.č. 4.11	6,160
m.č. 4.17	20,380
m.č. 4.18	8,450
m.č. 4.28	22,590
m.č. 4.29	10,630
m.č. 4.30	4,660
m.č. 4.31	14,080
m.č. 4.32	12,870
m.č. 4.33	23,610
m.č. 4.34	14,540

Podrobný výkaz výměr u obou položek by odpovídal situaci, kdy by v každé z místností byla jak podlaha vlysová tak zároveň i povlaková. (jedná se o duplicitní výměry). Stejná situace pak nastává např. i u SO02 (p. č. 795 a 800) a zřejmě i u ostatních objektů. Ve výkrese Půdorys 1.NP – bourací práce je sice u některých místností uvedeno PVC (na vlysech), nicméně těchto místností je minimum.

Dotaz č.02:

Žádáme zadavatele o prověření a případně o úpravu výkazu výměr.

Text č.03:

Výkaz výměr, list VV TS26, položka:

9 4	S P	61247- 3186.1	rohovník	m	760, 0	–	760,00 0		0,00	0, 1	–	CS ÚRS 2018/2
--------	--------	------------------	----------	---	-----------	---	-------------	--	------	---------	---	------------------

Plný popis: dodávka rohovníku ocelového pozink. vč. osazení, ostění dveří v chodbách, celý objekt

**Výkaz
výměr:** 760 bm

760

Dotaz č.03:

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů rohovníku.

Text č.04:

Výkaz výměr, list VV TS26, položka:

981.	V	979011331R00.1	Pronájem shozu (za metr)	den	1 200,0	-	1 200,0		0,00	-	-
982.			15 bm, 30dní:20*60								

Dotaz č.04:

Žádáme zadavatele o objasnění výpočtu, resp. doby, po kterou bude shoz v délce 15bm na stavbě umístěn.

Text č.05:

Výkaz výměr, list VV TS26, položka:

543	V	999	oprava schodiště - podbetonováním, vyrovnání stupňů	ks	16,0	-	16,000		0,00	0,0	-
-----	---	-----	---	----	------	---	--------	--	------	-----	---

Plný popis: materiál dodávkou investora

Dotaz č.05:

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu schodiště a technologického postupu podbetonování. Tzn. chápe uchazeč správně, že se jedná o prefabrikované schodiště, které bude demontováno a uskladněno, zatímco podbetonováním stupňů dojde k jejich vyrovnání a následně bude schodiště opět osazeno?

Text č.06:

Změna zadávací dokumentace č. 8, dotaz a odpověď č. 7. „Zadavatel uvádí, že v žádné specifikaci není a nebylo uvedeno, že všechny práce (uvedené v příloze D56.1) obsahuje ve výkaze výměr pouze položka č. 1268“.

Dotaz č.06:

Žádáme zadavatele, aby uvedl seznam prací, které položka č. 1268 obsahuje. Zadavatelem specifikované zadání (viz. odpověď výše) je nyní nejednoznačné a vágní a může být různými uchazeči vyloženo rozdílně.

Text č.07:
Výkaz výměr, list VON, položka:

VN 11	náklady na zábory veřejných prostranství v souvislosti s prováděním díla - lešení při opravě fasád, zábor komunikace u provádění výkopových prací	<i>rozsah dle plochy záborů vč. poplatků a obstarání povolení</i>	kpl	1		0,00	vlastní	individuální
-------	---	---	-----	---	--	------	---------	--------------

Dotaz č.07:

Řešení záboru veřejného prostranství pro lešení při opravě fasád by mělo být součástí výhrady změny závazku. Žádáme o úpravu textace.

Text č.08:
Výkaz výměr, list MaR, položka:

70	-	SO 01	4.1	Kompaktní VZT jednotka s autonomní regulací		ks	1				
----	---	-------	-----	---	--	----	---	--	--	--	--

U položek obdobné textace je uvedeno, že se jedná o dodávku VZT nenaceňovat. Výše uvedená položka neobsahuje poznámku – neoceňovat dodávka VZT, nicméně buňka pro vyplnění jednotkové ceny není podbarvena a je uzamčena proti úpravám.

Dotaz č.08

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda tuto položku vyplňovat či nikoli.

S pozdravem

.....
Jan Pírek
vedoucí nabídkového týmu