

 $h=250\text{mm}$

10

- MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUČI NEŘEŠENÁ
- REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU
- STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTROINSTALACE

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Zodpovědný projektant profeso

Generální projektant

Zodpovedný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akon

MODERNIZACE BUDOVO FTK UP

V OLOMOUCI – NEŘEDÍN

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **UPOL FTK** Lokality **Olomouc, Tr.Míru**

Dřítí číst-profesie

D.1.4.3 Zařazení silnoproudé elektrotechniky

Výkres ROZVADĚČ R2.1

Zaproszeni: Włodarczyk Kontrolowani: Włodarczyk
 Ciepło: Włodarczyk Włosa: Włodarczyk

Cisco	Gate	Vyatta	Cisco	NetIQ
1.156	D	1	4	3
		1	1	00

TYP PROVEDENÍ:

KRYTÍ:

ROZMĚRY:

DĚLENÍ:

NÁTĚR:

OBSLUHA:

PŘÍVOD (Y)

VÝVODY:

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
IP40/IP20
Š800xV2000xH250mm

PRAC. POUČENÝMI
SHORA
NAHORU

JEDNOFÁZOVÉ DVOUPÓLOVÉ JISTIČÍ PRVKY (JISTIČOCHRÁNIČE) V JEDNOMODULOVÉM PROVEDENÍ