


PODLAHY - PŮDORYS 5.NP
M1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha		Strop (podhled)		Stěny		Poznámka		
			Typ	Ozn.	Typ	Ozn.	Typ	Ozn.			
3.01	Umývárna muži	12,12	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.01a	Sprchy muži	16,79	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.02	WC muži – předsíň	5,05	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.02a	Úklid	1,32	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.02b	Úklid	1,32	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.03	WC ženy – WC	6,42	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.04	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.05	Kuchyně	19,70	VWYL	A3	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD U KUCH. LINKY V=300MM+V=2100MM	B5
3.06	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.07	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.08	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.09	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.10	Pokoj	17,68	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.11	Pokoj	15,62	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.11a	Lodgie	6,83	NEŘEŠENO								
3.12	Pokoj	19,58	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.13	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.14	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.15	Pokoj	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.16	Pokoj	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.17	Pokoj	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.18	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.19	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.20	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.21	Pokoj	15,62	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.21a	Lodgie	6,70	NEŘEŠENO								
3.22	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.23	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.24	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.25	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.26	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.27	Pokoj	19,52	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.28	Kuchyně	18,99	VWYL	A3	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD U KUCH. LINKY V=300MM+V=2100MM	B5
3.29	Umývárna ženy	13,87	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.29a	Sprchy ženy	17,09	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.29b	Úklid	1,10	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.29c	WC ženy – předsíň	3,15	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.29d	WC ženy – wc	17,22	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	KD V=2100	B1
3.30	Schodiště	23,50	PVC		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	nový plastický omývatelný náter V=2100 mm	PVC SOKL B1 B2
3.30a	Výťah	1,80	NEŘEŠENO								
3.31	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.32	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.33	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.34	Pokoj	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.35	Pokoj	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.36	Pokoj	19,37	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.37	Pokoj	19,05	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.38	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.39	Pokoj	19,59	VWYL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1
3.40	Schodiště	23,61	PVC		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová	nový plastický omývatelný náter V=2100 mm	PVC SOKL B1 B2
3.40a	Výťah	1,80	NEŘEŠENO								
3.41	Chodba	98,53	VWYL	A1.1 A1.2 A1.3	OMITKA oprava	MALBA – nová povrchová minerální podhled S.V.=2500 mm	C1 C3	OMITKA oprava	MALBA nová	FABION V=100MM	B1 B2 B3
3.42	Chodba	87,85									
3.42a	Lodgie	2,05	NEŘEŠENO								
3.43	Výťah	3,8									
CELKEM											

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UVEDENY V PŘÍLOZE D.1.1.a02 SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

VINYL


- PL1 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva světlé šedá (Concrete Light-Grey) (viz popis standardu) použití - šatna, zázemí, sklad, chodba 1.NP-7.NP
- PL2 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva žluto-béžová (Yellow-Beige) (viz popis standardu) použití - pokoje 1.NP-7.NP
- PL3 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva žluto-oranžová (Yellow-Orange) (viz popis standardu) použití - kuchyně 1.NP
- PL4 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva zelená (Soft Kivi) (viz popis standardu) použití - chodba, kuchyně 2.NP
- PL5 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva žlutá (Yellow) (viz popis standardu) použití - chodba, kuchyně 3.NP
- PL6 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva oranžová (Orange) (viz popis standardu) použití - chodba, kuchyně 4.NP
- PL7 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva červenohnědá (Red-Brown) (viz popis standardu) použití - chodba, kuchyně 5.NP
- PL8 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva modrá (Blue) (viz popis standardu) použití - chodba, kuchyně 6.NP
- PL9 - homogenní krytina s povrchovou úpravou IQ, barva červená (Red) (viz popis standardu) použití - chodba, kuchyně 7.NP

Linoleum

- PL10 - homogenní jednvrstvé linoleum, barva oranžová (Amber - Veneto) (viz popis standardu) použití - studovna 2.NP, 7.NP

Koberec

- PL11a - záložkový koberec, barva světlé šedá s černými vzory (viz popis standardu) použití - hudební 1.NP
- PL11b - záložkový koberec, barva šedá s černými vzory (viz popis standardu) použití - TV místnost 2.NP



ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holečkova 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ŘEDITEL: RNDr. Lukáš Štátník	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zuzana Štátníková
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	VEDOUcí PROJEKTANT: -
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc (ř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc)		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová	VÝPRACOVAL: Ing. Monika Knopová
PARCELA: st. 1364, 94/63 a 94/62, k.ú. Olomouc-město (710504)		FORMÁT: 6x44	MĚŘÍTKO: 1:100
KRAJ: Olomoucký		ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výťah	
ČÁST: MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ		ČÁST: b16	
VÝKRES: PODLAHY - PŮDORYS 5.NP		ČÍSLO VÝKRESU: 05	