



MALBY A OBKLADY - PŮDORYS 6.NP
M1:100




MALBA STĚNY NAPROTI SCHODIŠTI



Poznámka: INFORMAČNÍ SYSTÉM NENÍ SOUČÁSTÍ (MIMO KOLEKTIV), ŘEŠENO SAMOSTATNĚ.

MALBA STĚNY NAPROTI SPOLEČNÝM PROSTORŮM



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Číslo místnosti | Účel místnosti | Plocha [m²] | Podlaha | | Strop (podhled) | | Stěny | | Poznámka |
|-----------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|---|--|----------|--|--|
| | | | Typ | Ozn. | Typ | Ozn. | Typ | Ozn. | |
| 3.01 | Úmývárna muži | 12,12 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.01a | Sprchy muži | 16,79 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.02 | WC muži – předstř. | 5,05 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.02a | Okid | 1,32 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.02b | Okid | 1,32 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.03 | WC muži – WC | 6,42 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.04 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.05 | Kuchytka | 19,70 | VWYL | A3 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.06 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.07 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.08 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.09 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.10 | Pokoj | 17,68 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.11 | Pokoj | 15,62 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.11a | Lodgie | 6,83 | NEREŠENO | | | | | | |
| 3.12 | Pokoj | 19,58 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.13 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.14 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.15 | Pokoj | 19,37 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.16 | Pokoj | 19,37 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.17 | Pokoj | 19,37 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.18 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.19 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.20 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.21 | Pokoj | 15,62 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.21a | Lodgie | 6,70 | NEREŠENO | | | | | | |
| 3.22 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.23 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.24 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.25 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.26 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.27 | Pokoj | 19,52 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.28 | Kuchytka | 18,99 | VWYL | A3 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.29 | Úmývárna ženy | 13,87 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.29a | Sprchy ženy | 17,09 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.29b | Okid | 1,10 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.29c | WC ženy – předstř. | 3,15 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.29d | WC ženy – wc | 17,22 | KD | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.30 | Schodiště | 23,50 | PVC | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.30a | Výtah | 1,80 | NEREŠENO | | | | | | |
| 3.31 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.32 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.33 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.34 | Pokoj | 19,37 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.35 | Pokoj | 19,37 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.36 | Pokoj | 19,37 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.37 | Pokoj | 19,05 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.38 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.39 | Pokoj | 19,59 | VWYL | A2 | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.40 | Schodiště | 23,61 | PVC | | OMITKA oprava | MALBA nová | C1 | OMITKA oprava | MALBA nová |
| 3.40a | Výtah | 1,80 | NEREŠENO | | | | | | |
| 3.41 | Chodba | 98,53 | VWYL | A1.1 A1.2 A1.3 | OMITKA oprava nový kazetový minerální podhled S.V.=2500 mm | MALBA – nový plastický omývatelný náter V=2100 mm nový povrch na skibetanových podražích | C1 C3 | OMITKA oprava nový plastický omývatelný náter V=2100 mm | MALBA nová FABRON V=100MM B1 B2 B3 |
| 3.42 | Chodba | 87,85 | | | | | | | |
| 3.42a | Lodgie | 2,05 | NEREŠENO | | | | | | |
| 3.43 | Výtah | 3,8 | | | | | | | |
| Celkem | | 998,68 | | | | | | | |

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UVEDENY V PŘÍLOZE D.1.1.a02 SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

MALBY

(viz popis standardů)

- NA9 - malba modrá, výška - po stropní konstrukci (podhled)

použít - chodba 6.NP

- NA11 - malba bílá

NATĚR

(viz popis standardů)

- NA12 - omývatelný plastický náter, barva bílá, výška - 2100 mm

použít - chodba 1.NP-7.NP, schodiště

- NA17 - omývatelný plastický náter, barva modrá, výška - 2100 mm

použít - chodba 6.NP


OBKLADY KERAMICKÉ

- K01 - obkládačka šmiru, výška obkladu 2100mm a 550mm, barva světle šedá,

povrch matný, formát 100x100mm (viz popis standardů)

Spárování světlou pryskyřičnou spárovací hmotou.

použít - u kuchyňských linek ve všech podlažích



| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
| ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holečkova 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031 | | RAZÍTKO: | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | ŘEDITEL: RNDr. Lukáš Štastný | MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zojka Štastná |
| OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: - | VEDOUČÍ PROJEKTANT: - | ZAK.ČÍSLO: 31-174/341 |
| MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc (ř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc) | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová | VÝPRACOVAL: Ing. Monika Knopová | FORMÁT: 6x44 |
| PARCELA: st. 1364, 9463 a 9462, k.ú. Olomouc-město (710504) | KRAJ: Olomoucký | MĚŘÍTKO: 1:100 | FASE: 31-174/341 |
| ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výtah | | | |
| ČÁST: MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ | ČÍSLO VÝKRESU: b16 | 13 | |