



půdorys 1. podlaží									
m 1:100									
legenda místností									
č.m.	název místnosti	plocha (m²)	podlaží	výška (m)	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
1.01	chodba	52,89	+0,000	3,00	PA1,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.02a	společenský prostor - a	15,14	+0,000	3,00	PA1,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	rozšíření povrchu stropu je
1.02b	společenský prostor (E1) - b	19,29	+0,000	3,38	PA1,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	průhled
1.06a	pracovna	10,31	+0,000	3,38	PA1,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.06b	pracovna	10,06	+0,000	3,38	PA1,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.07	chodba	65,45	+0,000	3,00	PA1,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.21	pracovna	22,45	+0,000	3,38	PA2,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.22	pracovna	11,41	+0,000	3,38	PA2,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.23	pracovna	11,27	+0,000	3,38	PA2,1/V	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
západní část									
1.09	chodba	79,34	+0,000	3,00	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.11a	ředitel WC muž	3,13	+0,000	2,70	PB1,1/Z	PVC protisklizovací	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.11b	WC muž	10,26	+0,000	3,05	PB1,1/Z	PVC protisklizovací	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.12	akusová místnost	1,75	+0,000	2,80	PB1,1/Z	PVC protisklizovací	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.13a	ředitel WC ženy	2,76	+0,000	2,70	PB1,1/Z	PVC protisklizovací	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.13b	WC ženy	7,55	+0,000	3,05	PB1,1/Z	PVC protisklizovací	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.16	chodba	109,76	+0,000	3,00	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.17a	společenský prostor (E2)	10,24	+0,000	3,00	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	rozšíření povrchu stropu je
1.17b	společenský prostor (E2) - a	18,48	+0,000	3,38	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	průhled
1.18	chodba	21,87	+0,000	3,00	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.19a	společenský prostor (E2) - b	4,82	+0,000	3,00	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.19b	společenský prostor (E2) - c	13,27	+0,000	3,38	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
1.20	pracovna	11,47	+0,000	3,38	PA1,1/Z	průhled s PUR	barevná výmoba,	akustika oprava,	
294,70 m²									
512,99 m²									

LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

- Dátová žákavka 2x RJ 45
- Dátová žákavka 1x RJ 45
- Dátová žákavka 2x RJ 45 (v podstavcích krabic)
- Dátový rozvaděč
- Dřevní audio/video panel
- el. zámeček (viz popis)
- kabel up (výšky - viz popis)
- indukční smyčka v podlaží
- kabel HDMI
- Záb

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL - Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

místo stavby: PdF UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc

stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby

datum: prosinec 2023

generální projektant: atalen-r s.r.o., tř. spojeneců 20, 779 00 Olomouc

architektonické řešení: Miroslav Popelář, autorizovaný architekt ČKA 03582

e-mail: atalen-r@atalen-r.cz

web: www.atalen-r.cz

zpracovatel: MERIT GROUP a.s., Michal Šeboda, Březnová 136/7, 779 00 Olomouc

e-mail: merit@merit.cz

web: www.merit.cz