



půdorys 5. podlaží										
m 1:100										
legenda místností										
objekt	číslo	výšez místnosti	plocha (m²)	drvená podlaha (mm)	sálité výška (m)	om. podlaha	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
východní část										
5.01	chodba	89,06	+15,120	2,80	PA.1/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.02	točový prostor (S.1) – b	20,85	+15,120	3,00	PE.1/2	teraco; přívodní kabely	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.03a	prešná WC muž	1,83	+15,120	2,40	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.03b	WC muž	5,36	+15,120	2,40	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.04a	prešná WC ženy	2,48	+15,120	2,40	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.04b	WC ženy	4,68	+15,120	2,40	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.05	chodba	63,43	+15,120	2,80	PA.1/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
			187,49 m²							
západní část										
5.10	ložebna	30,29	+15,120	3,00	PA.1/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.11	chodba	85,65	+15,120	2,80	PA.1/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.12a	prešná WC muž	2,22	+15,120	2,50	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.12b	WC muž	6,21	+15,120	2,80	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.13a	prešná WC ženy	2,05	+15,120	2,50	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.13b	WC ženy	5,55	+15,120	2,80	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.15	sálitová místnost	1,24	+15,120	2,80	PB.1/2	PVC protakuzovná	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		SDK podhled
5.17	chodba	101,16	+15,120	2,80	PA.1/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.18a	točový prostor (S.2) – a	6,05	+15,120	3,00	PB.1/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.18b	točový prostor (S.2) – b	13,67	+15,120	3,00	PE.1/2	teraco; přívodní kabely	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.22a	točový prostor (S.2) – a	5,20	+15,120	3,00	PB.1/2	teraco	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.22b	točový prostor (S.2) – b	13,82	+15,120	3,00	PE.1/2	teraco; přívodní kabely	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.25	pracovna	10,03	+15,120	3,00	PA.5/2	ofírovní podzemí a pult	borebná výmalba, omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
5.26	střešova	5,60	+15,120	2,80	PC.1/2	PVC elektrostatika	omítková oprava, šedá podlaha	šedá podlaha		
			288,73 m²							
			476,22 m²							

LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

- Delková záruka 2x RJ 45
- Delková záruka 1x RJ 45
- Delková záruka 2x RJ 45 (v podstatě krabice)
- Datový rozvaděč
- Dřevní audio/video panel
- el. zámeč (viz popis)
- kabel up (výřiv, viz popis)
- indukční anténka v podlaze
- kabel HDMI
- Záb

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní

±0,000–215,98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL - Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

místo stavby: PdF UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc

stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby

datum: prosinec 2023

generální projektant: atalier-n s.r.o., tř. Spojenců 20, 779 00 Olomouc

architektonické řešení: Miroslav Popelář, autorizovaný architekt ČKA 03582

web: www.atalier-n.cz

zpracovatel česko: MERIT GROUP a.s., Michal Svoboda, Březnová 136/7, 779 00 Olomouc

e-mail: merit@merit.cz

web: www.merit.cz