








TABULKA PRVKU PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
ATELIER Polách & Bravenec s r.o. , MAHLEROVA 15, 779 00 OLOMOUC

VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách
TEL...: 585225509



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T1.1	ATYP	1250x440	<p>Repase stávajících dřevěných euro sklepních oken, dvoukřídlých ,sklopných, do pískovcového ostění, s předsazenou kovanou mříží.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • důkladnou revizi osazení veškerých sklepních oken, • provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru • nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození • citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů</p> <p>Repase kování , vč. ovládacího mechanismu</p> 	4	-	-	-	4
T1.2	ATYP	1250x440	<p>Repase stávajících dřevěných euro sklepních oken, dvoukřídlých ,sklopných, do pískovcového ostění, s předsazenou mříží z tahokovu.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • důkladnou revizi osazení veškerých sklepních oken, • provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru • nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození • citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů</p> <p>Repase kování , vč. ovládacího mechanismu</p> 	14	-	-	-	14



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T5.4	ATYP	3150x4200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých dubových vrat se středovým vstupem zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • důkladnou revizi osazení veškerých vrat • provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru • nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození • citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování <p>Nová povrchová úprava - lazura dub - odstín dle stávajících , seřízení závěsů Repase kování.</p> 	-	1	-	-	1
T5.5	ATYP	3150x3700	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých dubových vrat se středovým vstupem zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • důkladnou revizi osazení veškerých vrat • provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru • nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození • citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování <p>Nová povrchová úprava - lazura dub - odstín dle stávajících , seřízení závěsů Repase kování.</p> 	-	1	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T5.6	ATYP	3150x3700	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých dubových vrat se středovým vstupem zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • důkladnou revizi osazení veškerých vrat • provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru • nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození • citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování <p>Nová povrchová úprava - lazura dub - odstín dle stávajících , seřízení závěsů</p> <p>Repase kování.</p> 	-	1	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T10/L	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T11/L	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T12/L	ATYP	1500 x 1960-2170	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T13/L	ATYP	1000 x 1970	<p>Dřevěné masivní jednokřídlé fládrované kazetové dveře se segmentovým záklenkem.</p> <p>Provedení, profilace a povrchová úprava vč, kování - dle stávajících výrobků</p> <p>Vč. obložkové dřevěné zárubně do zděné příčky.</p> <p>Kování - štítové, koule - klika ,mosazné, zámek vložkový</p>  <p>Vzorové foto</p>	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T14/L	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T15/L	ATYP	2000 x 1970-2500	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T16/L	ATYP	820 x 1900-1960	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T17/L	ATYP	920 x 2040-2130	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1


OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T18/P	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T19/L	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných typových jednokřídlých dveří.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající ocelové zárubně, D+M nové ocelové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev - - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - nástřik lomená bílá , barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. - povrchová úprava zárubně - světle šedá - dle stávajících 	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T20/P	ATYP	1500 x 1930-2160	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých asymetrických fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky. zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T21/P	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazerových dveří se segmentovým záklenkem. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky. zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T22/P	ATYP	1500 x 1750-1920	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T23/P	ATYP	1500 x 1940-2110	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T24/P	ATYP	1500 x 1900-2150	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných asymetrických kazetových dveří se segmentovým záklenkem. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky. zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T25/L	ATYP	1500 x 2040-2300	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazerových dveří se segmentovým záklenkem. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky. zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování,doplnění kliky. 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T26/L	ATYP	930 x 2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T27/P	ATYP	930 x 2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování, 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T28/L	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří . Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky. zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování. 	1	-	-	-	1
T28/P				1				1
T29/L	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazerových dveří . Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky. zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování,doplnění kliky. 	1	-	-	-	1
T29/P				1				1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T30/P	ATYP UZÁVĚR PO	1500 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlových požárních fládrovaných kazetových dveří do požární dřevěné obložkové zárubně. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění mechanických poškození - povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů . - vč. atestu na kompletní výrobek 	1	-	-	-	1
T31/P	ATYP UZÁVĚR PO	1500 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlových požárních fládrovaných kazetových dveří do požární dřevěné obložkové zárubně. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <ul style="list-style-type: none"> - do L křídla doplnění kazet a demontáž stávajících ventilačních mřížek - doplnění mechanických poškození - povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů - vč. atestu na kompletní výrobek 	1	-	-	-	1

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY:

- jedná se o novodobé truhlářské okenní a dveřní výplně, bude provedena revize, odstranění poškozených nánosů barev , nezbytné doplnění mechanických poškození, barevné sjednocení kování, opravu vrat včetně nového lazurního nátěru a lakování.

SKLEPNÍ OKNA

Novodobá konstrukce dřevěného rámu sklepního okna, nachází se pouze na průčelí (východní) fasádě respektive severní fasádě. Jedná se o místo s mimořádně namáhané díky povětrnostním vlivům, dešti etc. V nárožích patrné poškození erozí dešťové vody.

OKNA V I. NP

Novodobá konstrukce okna, relativně v dobrém stavu ve všech částech fasád, nejvíce namáhané na východní respektive jižní fasádě mimořádným namáháním díky povětrnostním vlivům, dešti etc. Při parapetech patrné poškození erozí dešťové vody.

VRATA DVOUKŘÍDLÁ BOČNÍ SE STŘEDOVÝM VSTUPEM

Novodobá konstrukce vrat, relativně v dobrém stavu ve všech částech fasád, nejvíce namáhané na východní respektive jižní fasádě mimořádným namáháním díky povětrnostním vlivům, dešti etc. Při chodnicích patrné poškození erozí dešťové vody ale i mechanická poškození. Barva nýtování částečně vyplavená.

VRATA DVOUKŘÍDLÁ SE STŘEDOVÝM VSTUPEM

Novodobá konstrukce vrat, relativně v dobrém stavu ve všech částech fasád, nejvíce namáhané na východní respektive jižní fasádě mimořádným namáháním díky povětrnostním vlivům, dešti etc. Při chodnicích patrné poškození erozí dešťové vody ale i mechanická poškození. Barva nýtování částečně vyplavená. Jedná se o veřejně užívané dveřní konstrukce a jejich namáhání je v rámci užití enormní.

Průzkum památky byl proveden vizuální metodou na místě v měsíci květen až červen 2020 na místě samém. Byl zhodnocen stav uvedených novodobých replik dobových oken a na jeho základě vypracován tento návrh. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu destrukcí a poškození – mechanických poškození, letité poškození povětrnostními vlivy, narušení statiky etc. Přestože je na konstrukcích oken a dveří patrná údržba, letitým užíváním dochází k opotřebování mechanických konstrukcí (závěsů u vrat, oken, kování oken...) Na některých částech poškození nátěrů a mechanická poškození. Památku nutno podrobit odbornému zásahu a zamezit tak prohloubení zjištěných poškození.

Restaurátorský zásah musí být zaměřen především na:

- důkladnou revizi osazení veškerých oken a sklepních oken, vrat
- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru
- nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození
- citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování
- odbornou opravu vrat včetně nového lazurního nátěru a lakování

INTERIEROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ A JEDNOKŘÍDLÉ V 1. PP

Novodobá konstrukce dřevěných dveří, relativně v dobrém stavu ve všech částech. Dveře jsou řešeny jako masivní, kazetové, fládrované, atypických rozměrů, většinou do segmentového záklenku, do obložkových dřevěných masivních zárubní, kování mosazné - závěsy, kliky+štíty.

Dveře včetně zárubní budou demontovány, bude provedena kompletní repase křidel včetně kování, doplnění poškozených a chybějících prvků a obnovení původní povrchové úpravy fládrováním v původní barevnosti.


Dveře budou osazeny do nových obložkových dřevěných zárubní s povrchovou úpravou fládrováním.

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY - STĚNY S JEDNO A DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

Repase stávajících stěn se sestavou jednokřídlových a dvoukřídlových požárních ocelových kazetových fládrovaných asymetrických dveří do ocelové požární zárubně se pravoúhlým záklenkem.

- doplnění mechanických poškození
- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,
- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu
- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů
- doplnění mechanických poškození
- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,
- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů
- vč. atestu na kompletní výrobek

DETAILY VRAT







DETAILY OKEN



DETAILY INTERIEROVÝCH DVEŘÍ JEDNO A DVOUKŘÍDLOVÝCH



DETAILY INTERIEROVÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

