



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 056/PJ/OVZ/2025

dne: 25.04.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 9

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-012675**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: Dle souhrnné technické zprávy je na str. 24 odstavec „Prevence práce s azbestem“ při demontáži komínových a větracích průduchů. Z dostupných podkladů není možné objektivně určit množství tohoto odpadu. Vzhledem k náročnosti práce a poplatku za likvidaci, žádáme o doplnění předpokládaného množství azbestového odpadu.

Odpověď č. 1

Projekt nepředpokládá přítomnost azbestu na stavbě. Jedná se nadbytečný popis, není relevantní pro podání nabídek.



Dotaz č. 2

Dotaz č. 2: V soupisu prací D.1.1 ASŘ-BOURACÍ PRÁCE je velmi nestandardně oceněna likvidace odpadů. Některé položky mají v popisu uvedeno

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

a některé položky tento popis nemají. Je možné poskytnout soupis Bouracích prací vč. sloupce s uvedením demontážní hmotnosti jednotlivých položek, aby bylo jasné, které položky se počítají do společných položek přesunu suti a poplatku za skládku?

Odpověď č. 2

V množství odvozu suti je zohledněna suť pouze z ceníkových položek. Zmíněný popis je u vlastních položek, které se týkají demontáže, bourání nebo odstranění, a v těch je nutno odvoz suti ocenit.



Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o kontrolu VV „TO - 520 DPS - SOUPIS PRACI - KML_j“ dle VZD č.8

Zde se nachází položky se stejným pořadovým číslem 76

75c	011	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	286,81
			" Odstranění bednění - nádrž SHZ. " (246,579)		246,58
			" Odstranění bednění - bazénová technologie. " (7,214+4,493+28,525)		40,23
76	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3471,03
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06
			" 1.NP boční " (234,414)		234,41
			" 2.NP podhled " (1426,892)		1426,89
			" 2.NP boční " (210,662)		210,66
77	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3471,03
76	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6745,31
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06
			" 1.NP boční " (234,414)		234,41
78	011	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	3312,77
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06
			" 2.NP podhled " (1426,892)		1426,89
			" Stropní desky - nádrž SHZ. " (246,579)		246,58
			" Stropní desky - bazénová technologie. " (7,214+4,493+28,525)		40,23

Odpověď č. 3

Jedná se o administrativní chybu. Položka byla zrušena.

Dotaz č. 4

Žádáme zadavatele o kontrolu VV „TO - 520 DPS - SOUPIS PRACI - KML_j“ dle VZD č.8

Zde se zřejmě nachází nesprávný údaj ve výměře.



226	777	777099112 SPC	D+M Podlaha 2.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P23	m2	140,00
			" Skladba podlahy : "		
226a			" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2.5mm "	m2	147,00
226b			" Probarvená předplněná epoxidová penetrace "	m2	147,00
226c			" Litý samonivelační cementový potěr - tl. 67mm "	m2	147,00
226d			" - Separační vrstva z PE fólie "	m2	147,00
226e			" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového pásu, pro zatížení do 500 kg/m2 tl. 30mm "	m2	147,00
			" Místn. č. 2.021, 2.023, 2.068, 2.084, 2.098 "		140,00
			" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "		
			"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásy"		

Odpověď č. 4

Ve výkazu výměr , části D.1.1. ASŘ NOVÝ STAV byla upravena výměra položky č. 266.

V návaznosti na upravenou pol. č. 266 byly upraveny výměry také v pol. č. 215, 216, 220, 222, 223.

226	777	777099112 SPC	D+M Podlaha 2.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P23	m2	93,90
215	777	777099101 SPC	D+M Podlaha na stávající betonové desce 1.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P2	m2	25,36
216	777	777099102 SPC	D+M Podlaha na terénu 1.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P3	m2	499,18
220	777	777099106 SPC	D+M ŽB schodiště - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P11	m2	140,20



222	777	777099108 SPC	D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - epoxidová stěrka pigmentovaná- Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P16	m2	81,60
223	777	777099109 SPC	D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P17	m2	162,34



Dotaz č. 5

V nově zaslaném soupisu prací „TO - 520 DPS - SOUPIS PRACÍ - KML_j“ je na listu D.1.1ASŘ NOVÝ STAV na řádce 370 uvedena položka 76:

76.011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné koe	m2	6745,31
		" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06
		" 1.NP boční " (234.414)		234.41

K čemu se tato položka vztahuje, proč výpočet výkazu výměr neodpovídá celkovému součtu a kde je položka odstranění tohoto bednění? Žádáme o vysvětlení a opravu soupisu prací.

Odpověď č. 5

Viz. odpověď č. 3

Dotaz č. 6



Ve VV - D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV se nachází následující položky. Uchazeč se domnívá, že položka 76 (označena žlutě) je duplicitní a měla by být zrušena. Žádáme tedy zadavatele o úpravu výkazu výměr.

76	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3471,03		0,00
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06		
			" 1.NP boční " (234,414)		234,41		
			" 2.NP podhled " (1426,892)		1426,89		
			" 2.NP boční " (210,662)		210,66		
77	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3471,03		0,00
76	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6745,31		0,00
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06		
			" 1.NP boční " (234,414)		234,41		

Odpověď č. 6

Viz. odpověď č. 3

Dotaz č. 7

Dovolujeme si upozornit, že na listu „D.2.13 Bazénová technologie“ se nachází uzamčená položka v buňce pro vepsání jednotkové ceny za montáž. Jedná se o:



2.1.

B.1

Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr. 500 mm, **filtrační vrstva 0,8 m** ; připojení D 50
filtrační výkon 6,0 m³/h
filtrační rychlost 30,0 m³/h/m²

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak **2,0kp/cm²**

- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- ovladací ventil d50

V části 2. OCHLAZOVACÍ BAZÉN

Žádáme tímto o odemčení.

Odpověď č. 7

Buňky pro nacenění montáže byly odemčeny.

Dotaz č. 8

Na „D.1.1. ASŘ – NOVÝ STAV“ se nachází zdvojené položky: Jedná se položku č. 76



76	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3471,03
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06
			" 1.NP boční " (234,414)		234,41
			" 2.NP podhled " (1426,892)		1426,89
			" 2.NP boční " (210,662)		210,66

76	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6745,31
			" 1.NP podhled " (1599,063)		1599,06
			" 1.NP boční " (234,414)		234,41

Prosíme tímto o prověření.

Odpověď č. 8

Viz. odpověď č. 3

Dotaz č. 9

V předložené zadávací dokumentaci na výkresech v části ASŘ D.1.1.b.2.06 – 08 je v Legendě místností u m.č. 1068, ve sloupci Poznámka uvedeno OBKLAD.

O jaký obklad se jedná?

Ve které položce Soupisu prací je započítán?

Žádáme o upřesnění a případné doplnění Soupisu prací.

Odpověď č. 9

Text „obklad“ zůstal ve sloupci „Poznámka“ nedopatřením. Žádný obklad se v této místnosti nenachází.

Dotaz č. 10



Výpis zámečnických výrobků obsahuje prvek Z7 OCELOVÁ KONSTRUKCE MANTINELŮ. Dle popisu má být ocelová konstrukce opláštěná ze strany hrací plochy 2x DTD tl. 18 mm + acrovinylový obklad tl. 1,5mm a ze strany tribun a horní hrana DTD s HPL tl. 0,8 mm.

Nenašli jsme v Soupisu prací položky pro ocenění tohoto opláštění dřevotřískovými deskami. Žádáme o upřesnění a případné doplnění Soupisu prací.

Odpověď č. 10

Veškeré prvky vypsane ve v D.1.1.c.05. Výpis zámečnických výrobků jsou součástí jednotlivých položek ve VV. V tomto konkrétním případě se jedná o položku č. 24 v ve výkazu výměr, část D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ. Viz. poznámka " V ceně kotvicí prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

Dotaz č. 11

Výpis zámečnických výrobků obsahuje prvek Z7 OCELOVÁ KONSTRUKCE MANTINELŮ. Dle popisu má být ocelová konstrukce opláštěná ze strany tribun DTD s HPL tl. 0,8 mm.

Z předložených podkladů není jasné, jaká má být tloušťka DTD s HPL tl. 0,8 mm, kterou je Z7 opláštěn ze strany tribun. Žádáme o upřesnění a doplnění.

Odpověď č. 11

tl. desky DTD je 25 mm.

Dotaz č. 12

Dle Výpisu skladeb má být finální vrstva KZS u skladeb F1, F2, F5, F7, F9 a F10 tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0mm s obsahem uhlíkových vláken + fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou.

V Soupisu prací je uvedena Minerální omítka hlazená+systemová penetrace pod fasádní barvu+silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky.

Která z těchto dvou specifikací má být oceněna v Soupisu prací? Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 12

Ve výkazu výměr, část D.1.1. ASŘ – NOVÝ STAV byla upravena poznámka popisu u položek č. 132a, 133a, 136a, 138a, 140a, 141a –dle D.1.1.c.03_b. Výpis skladeb konstrukcí.



Dotaz č. 13

Dle Výpisu skladeb má být součástí KZS u skladeb F1, F2, F5, F7, F9 a F10 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí,

V Soupisu prací je však tato vrstva započtena pouze jednou. Žádáme o upřesnění a doplnění Soupisu prací.

Odpověď č. 13

Ve výkazu výměr, část D.1.1. ASŘ – NOVÝ STAV byla upravena poznámka popisu u položek č. 132c, 133c, 136c, 138c, 140c, 141c –dle D.1.1.c.03_b. Výpis skladeb konstrukcí. V těchto částech došlo také k úpravě výměry.

Zadavatel jako přílohu této změny dokládá mj. nové a úplné znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další podklady v návaznosti na toto Vysvětlení, změnu zadávací dokumentace č. 9.

Zadavatel v souladu se Zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **15.05. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005454>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.
S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky