








**TABULKA PRVKU PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY**  
**ATELIER Polách & Bravenec s r.o. , MAHLEROVA 15, 779 00 OLOMOUC**


**VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách**  
**TEL...: 585225509**

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T1.1	ATYP	1250x440	<p>Repase stávajících dřevěných euro sklepních oken, dvoukřídlých ,sklopných, do pískovcového ostění, s předsazenou kovanou mříží.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých sklepních oken,</li> <li>• provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>• nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození</li> <li>• citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování</li> </ul> <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů</p> <p>Repase kování , vč. ovládacího mechanismu</p> 	4	-	-	-	4
T1.2	ATYP	1250x440	<p>Repase stávajících dřevěných euro sklepních oken, dvoukřídlých ,sklopných, do pískovcového ostění, s předsazenou mříží z tahokovu.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých sklepních oken,</li> <li>• provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>• nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození</li> <li>• citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování</li> </ul> <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů</p> <p>Repase kování , vč. ovládacího mechanismu</p> 	14	-	-	-	14


OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T5.4	ATYP	3150x4200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých dubových vrat se středovým vstupem zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých vrat</li> <li>• provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>• nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození</li> <li>• citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování</li> </ul> <p>Nová povrchová úprava - lazura dub - odstín dle stávajících , seřízení závěsů  Repase kování.</p> 	-	1	-	-	1
T5.5	ATYP	3150x3700	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých dubových vrat se středovým vstupem zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých vrat</li> <li>• provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>• nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození</li> <li>• citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování</li> </ul> <p>Nová povrchová úprava - lazura dub - odstín dle stávajících , seřízení závěsů  Repase kování.</p> 	-	1	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T5.6	ATYP	3150x3700	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých dubových vrat se středovým vstupem zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých vrat</li> <li>• provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>• nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození</li> <li>• citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování</li> </ul> <p>Nová povrchová úprava - lazura dub - odstín dle stávajících , seřízení závěsů</p> <p>Repase kování.</p> 	-	1	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T10/L	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T11/L	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T12/L	ATYP	1500 x 1960-2170	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T13/L	ATYP	1000 x 1970	<p>Dřevěné masivní jednokřídlé fládrované kazetové dveře se segmentovým záklenkem.</p> <p>Provedení, profilace a povrchová úprava vč, kování - dle stávajících výrobků</p> <p>Vč. obložkové dřevěné zárubně do zděné přičky.</p> <p>Kování - štitové, koule - klika ,mosazné, zámek vložkový</p>	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T14/L	ATYP	1500 x 1970-2200	Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky. zásah musí být zaměřen především na: - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování.	1	-	-	-	1
T15/L	ATYP	2000 x 1970-2500	Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky. zásah musí být zaměřen především na: - provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru - doplnění mechanických poškození - povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících, - seřízení závěsů ,repase kování.	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T16/L	ATYP	820 x 1900-1960	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T17/L	ATYP	920 x 2040-2130	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1







OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T18/P	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T19/L	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných typových jednokřídlých dveří.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající ocelové zárubně, D+M nové ocelové zárubně do zděné příčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev -</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - nástřik lomená bílá , barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> <li>- povrchová úprava zárubně - světle šedá - dle stávajících</li> </ul> 	1	-	-	-	1




OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T20/P	ATYP	1500 x 1930-2160	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých asymetrických fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T21/P	ATYP	1500 x 1970-2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazerových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T22/P	ATYP	1500 x 1750-1920	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T23/P	ATYP	1500 x 1940-2110	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazerových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přčky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T24/P	ATYP	1500 x 1900-2150	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných asymetrických kazetových dveří se segmentovým záklenkem.  Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.  zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T25/L	ATYP	1500 x 2040-2300	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlých fládrovaných kazerových dveří se segmentovým záklenkem.  Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.  zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování,doplnění kliky.</li> </ul> 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T26/L	ATYP	930 x 2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T27/P	ATYP	930 x 2200	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazerových dveří se segmentovým záklenkem.</p> <p>Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.</p> <p>zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování,</li> </ul> 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T28/L	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazetových dveří .  Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.  zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T28/P				1				1
T29/L	ATYP	600 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních jednokřídlých fládrovaných kazerových dveří .  Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné přičky.  zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrchová úprava - fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování,doplnění kliky.</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T29/P				1				1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
T30/P	ATYP <b>UZÁVĚR PO</b>	1500 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlových požárních fládrovaných kazetových dveří do požární dřevěné obložkové zárubně. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů .</li> <li>- vč. atestu na kompletní výrobek</li> </ul> 	1	-	-	-	1
T31/P	ATYP <b>UZÁVĚR PO</b>	1500 x 1970	<p>Repase stávajících dřevěných masivních dvoukřídlových požárních fládrovaných kazetových dveří do požární dřevěné obložkové zárubně. Demontáž + zpětná montáž po repasi, demontáž stávající dřevěné obložkové zárubně, D+M nové dřevěné obložkové zárubně do zděné příčky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do L křídla doplnění kazet a demontáž stávajících ventilačních mřížek</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů</li> <li>- vč. atestu na kompletní výrobek</li> </ul> 	1	-	-	-	1

## **TRUHLÁŘSKÉ PRVKY:**

- jedná se o novodobé truhlářské okenní a dveřní výplně, bude provedena revize, odstranění poškozených nánosů barev , nezbytné doplnění mechanických poškození, barevné sjednocení kování, opravu vrat včetně nového lazurního nátěru a lakování.

## **SKLEPNÍ OKNA**

Novodobá konstrukce dřevěného rámu sklepního okna, nachází se pouze na průčelí (východní) fasádě respektive severní fasádě. Jedná se o místo s mimořádně namáhané díky povětrnostním vlivům, dešti etc. V nárožích patrné poškození erozí dešťové vody.

## **OKNA V I. NP**

Novodobá konstrukce okna, relativně v dobrém stavu ve všech částech fasád, nejvíce namáhané na východní respektive jižní fasádě mimořádným namáháním díky povětrnostním vlivům, dešti etc. Při parapetech patrné poškození erozí dešťové vody.

## **VRATA DVOUKŘÍDLÁ BOČNÍ SE STŘEDOVÝM VSTUPEM**

Novodobá konstrukce vrat, relativně v dobrém stavu ve všech částech fasád, nejvíce namáhané na východní respektive jižní fasádě mimořádným namáháním díky povětrnostním vlivům, dešti etc. Při chodnicích patrné poškození erozí dešťové vody ale i mechanická poškození. Barva nýtování částečně vyplavená.

## **VRATA DVOUKŘÍDLÁ SE STŘEDOVÝM VSTUPEM**

Novodobá konstrukce vrat, relativně v dobrém stavu ve všech částech fasád, nejvíce namáhané na východní respektive jižní fasádě mimořádným namáháním díky povětrnostním vlivům, dešti etc. Při chodnicích patrné poškození erozí dešťové vody ale i mechanická poškození. Barva nýtování částečně vyplavená. Jedná se o veřejně užívané dveřní konstrukce a jejich namáhání je v rámci užití enormní.

Průzkum památky byl proveden vizuální metodou na místě v měsíci květen až červen 2020 na místě samém. Byl zhodnocen stav uvedených novodobých replik dobových oken a na jeho základě vypracován tento návrh. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu destrukcí a poškození – mechanických poškození, letité poškození povětrnostními vlivy, narušení statiky etc. Přestože je na konstrukcích oken a dveří patrná údržba, letitým užíváním dochází k opotřebování mechanických konstrukcí (závěsů u vrat, oken, kování oken...) Na některých částech poškození nátěrů a mechanická poškození. Památku nutno podrobit odbornému zásahu a zamezit tak prohloubení zjištěných poškození.

Restaurátorský zásah musí být zaměřen především na:

- důkladnou revizi osazení veškerých oken a sklepních oken, vrat
- provedení odstranění poškozených nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru
- nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození
- citlivé barevné sjednocení nátěrem u kování
- odbornou opravu vrat včetně nového lazurního nátěru a lakování

## **INTERIEROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ A JEDNOKŘÍDLÉ V 1. PP**

Novodobá konstrukce dřevěných dveří, relativně v dobrém stavu ve všech částech. Dveře jsou řešeny jako masivní, kazetové, fládrované, atypických rozměrů, většinou do segmentového záklenku, do obložkových dřevěných masivních zárubní, kování mosazné - závěsy, kliky+štíty.

Dveře včetně zárubní budou demontovány, bude provedena kompletní repase křidel včetně kování, doplnění poškozených a chybějících prvků a obnovení původní povrchové úpravy fládrováním v původní barevnosti.

Dveře budou osazeny do nových obložkových dřevěných zárubní s povrchovou úpravou fládrováním.


## **POŽÁRNÍ UZÁVĚRY - STĚNY S JEDNO A DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI**

Repase stávajících stěn se sestavou jednokřídlových a dvoukřídlových požárních ocelových kazetových fládrovaných asymetrických dveří do ocelové požární zárubně se pravoúhlým záklenkem.

- doplnění mechanických poškození
- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,
- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu
- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů
- doplnění mechanických poškození
- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,
- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů
- vč. atestu na kompletní výrobek



## DETAILY VRAT













## DETAILY OKEN



## DETAILY INTERIEROVÝCH DVEŘÍ JEDNO A DVOUKŘÍDLOVÝCH





## DETAILY INTERIEROVÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

