

Pozice vyústění chrániček

Chránička Ø40 mm do RV11

P1.36 REŽIE

P1.35 KABINA

P1.37 UČEBNA

Podlahová krabice prázdná s víkem, rozměr min. 200 x 200 mm

Propojení chráničkou vnitřní Ø min. 50 mm

3x chránička vnitřní Ø min. 50 mm, mezi PK2 a podlahovými krabicemi a P1.35, dále 1x chránička Ø40 mm

PK 2

1245

1x chránička vnitřní Ø minimálně 40 mm,
propojení mezi PK2 a pozicí držáku
projektoru na stěně

UTP/STP kabel mezi vypínačem světel u vstupních dveří a RV11

Revize			Datum	
±0,000=225,900				
Projekt	UPOL - rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc			
Stupeň	Dokumentace pro realizaci stavby			
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc			
Projektant	MusicData s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno			
Zodpovědný projektant	ing. Jan Hlinák			
Stavební objekt	SO.01 Stavební úpravy objektu			Datum 03/2017
Část	D.1.4.9 AV technika			Arch.číslo AV_stavba 2/14
Název	AV požadavky na stavbu - 1PP - 1.37 Multimediální učebna a navazující místnosti			Měřítko 1:100
				Č.dok. 1PP 2/2