

Technický list změny (TLZ 13)

TLZ č./verze:	13/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 7.2.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019 a Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
Název změny:	Reprofilace ŽB skeletu Stavby 1

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po odstranění podhledových konstrukcí a otlučení omítek svislých konstrukcí uvnitř objektu bylo zjištěno, že stávající železobetonové konstrukce jsou zdegradovány do takové míry, že z nich na několika místech vyčnívá výztuž a tudíž neplní požadovanou statickou funkci. Pro obnovení účinnosti odhalené výztuže je potřeba provést sanaci výztuže pomocí reprofilační hmoty tak, aby mohly být spolehlivě provedeny finální povrchové úpravy.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Po lokalizaci všech míst, kde dochází k odhalování výztuže, dojde k otlučení nesoudržného betonového materiálu železobetonového skeletu. Následně bude provedena sanace prvků spočívající v očištění a oprášení dotčených ploch, aplikaci spojovacího můstku na výztuž a betonový povrch, doplnění chybějícího prostoru reprofilační maltou s následným přestěrkováním pro sjednocení povrchu železobetonových prvků skeletu.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odečtu položek, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden základní stavebně technický průzkum v rozsahu, který umožňoval zachování běžné provozování objektu. Bez odstranění povrchových úprav a podhledových konstrukcí nebylo možné zjistit, že železobetonový skelet vykazuje degradaci s následkem odhalené výztuže. Aby byla zajištěna spolehlivá únosnost prvků železobetonového skeletu, je nutné navrženou reprofilaci provést.

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1.





Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – Fotka č. 1944 – názorný případ č.1

Příloha č. 3 – Fotka č. 1952 – názorný případ č.2

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,- Kč
	Přípočet:	36 117,94 Kč
	Celkem:	36 117,94 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	6.3. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

