



MALBY A OBKLADY - PŮDORYS 5.NP
M1:100




MALBA STĚNY NAPROTÍ SCHODIŠTI



Poznámka: INFORMAČNÍ SYSTÉM NENÍ SOUČÁSTÍ (MIMO KOLEKTIV), ŘEŠENO SAMOSTATNĚ.

MALBA STĚNY NAPROTÍ SPOLEČNÝM PROSTORŮM




LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha		Strop (podhled)		Stěny		Poznámka
			Typ	Ozn.	Typ	Ozn.	Typ	Ozn.	
3.01	Umývárna muži	12,12	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.01a	Sprchy muži	16,79	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.02	WC muži – předstř	5,05	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.02a	Okid	1,32	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.02b	Okid	1,32	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.03	WC muži – WC	6,42	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.04	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.05	Kuchytka	19,70	VWZL	A3	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.06	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.07	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.08	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.09	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.10	Poko	17,88	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.11	Poko	15,62	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.11a	Lodgie	6,83	NEREŠENO						
3.12	Poko	19,58	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.13	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.14	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.15	Poko	19,37	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.16	Poko	19,37	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.17	Poko	19,37	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.18	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.19	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.20	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.21	Poko	15,62	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.21a	Lodgie	6,70	NEREŠENO						
3.22	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.23	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.24	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.25	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.26	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.27	Poko	19,52	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.28	Kuchytka	18,99	VWZL	A3	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.29	Umývárna ženy	13,87	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.29a	Sprchy ženy	17,09	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.29b	Okid	1,10	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.29c	WC ženy – předstř	3,15	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.29d	WC ženy – wc	17,22	KD		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.30	Schodiště	23,50	PVC		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.30a	Výťah	1,80	NEREŠENO						
3.31	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.32	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.33	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.34	Poko	19,37	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.35	Poko	19,37	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.36	Poko	19,37	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.37	Poko	19,05	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.38	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.39	Poko	19,59	VWZL	A2	OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.40	Schodiště	23,61	PVC		OMITKA oprava	MALBA nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.40a	Výťah	1,80	NEREŠENO						
3.41	Chodba	98,53	VWZL	A1.1	OMITKA oprava	MALBA – nová	C1	OMITKA oprava	MALBA nová
3.42	Chodba	87,85		A1.2	OMITKA oprava	MALBA – nová	C3	OMITKA oprava	MALBA nová
3.42a	Lodgie	2,05	NEREŠENO						
3.43	Výťah	3,8							
Celkem		998,68							

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UVEDENY V PŘÍLOZE D.1.1.002 SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

- MALBY**
(viz popis standardů)
- NA8 - malba červenohnědá, výška - po stropní konstrukci (podhled)
 - NA11 - malba bílá
- NÁTER**
(viz popis standardů)
- NA12 - omývatelný plastický nátěr, barva bílá, výška - 2100 mm
 - NA16 - omývatelný plastický nátěr, barva červenohnědá, výška - 2100 mm
- OBKLADY KERAMICKÉ**
- K01 - obkládačka sádková, výška obkladu 2100mm a 550mm, barva světlé šedě, povrch matný, formát 100/100mm (viz popis standardů)
- Spárování světlé šedou pryskyřičnou spárovací hmotou, použití - u kuchyňských linek ve všech podlažích



ZHOTVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ŘEDITEL: RNDr. Lukáš Štátník	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zdeňka Štátníková
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	VEDOUČÍ PROJEKTANT: -	ZAK.ČÍSLO: 31-174/341
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc (ř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc)	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová	VÝPRACOVAL: Ing. Monika Knopová	PARE: -
PARCELA: st. 1364, 9463 a 9462, k.ú. Olomouc-město (710504)			DATUM: 10/2019
KRAJ: Olomoucký			FORMÁT: 6x44
MĚŘÍTKO: 1:100			
ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výťah			
ČÁST: MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČÍSLO VÝKRESU: b16		
VÝKRES: MALBY A OBKLADY - PŮDORYS 5.NP	ČÍSLO VÝKRESU: 12		