


Stávající stav:



Provozní stavy:

PS	Popis	RK12
PS1	FB mimo provoz.	100% oteřena
PS2	FB v provozu.	100% uzavřena

PS – provozní stav

Hlavní inženýr projektu		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Zdeněk Říha		Ing. Zdeněk Říha	Ing. Zdeněk Říha	Ing. Josef Novák
Investor:				
stavba: OLOMOUC - BIOMEDREG				
objekt: S0 01B				
profese: VZDUCHOTECHNIKA				
obsah: Schéma - stávající stav				
název dluh.souboru:		číslo výkresu:	číslo dodatku:	
		-	00	
datum dodatku:		výřez číslo:		
		-		